

XP2 →

Кон	Цепь
1Б	~200В ФА
2Б	Эл.Блок
3Б	Вход 1
4Б	Пуск
5Б	Общий
6А	Вход 2
5А	Тип кол.
4А	~220В Ф0
2А	Насос
1А	Клапан

XP1 →

Цепь	Кон
Клапан 1	1Б
Насос 1	2Б
~220В Ф0	3Б
N	4Б
~200В ФА	5Б
Насос 2	6Б
Клапан 2	7Б
Вход 1	1А
Пуск 1	2А
Эл.Блок 1	3А
Общий	4А
Общий	5А
Эл.Блок 2	6А
Пуск 2	7А
Вход 2	8А

XP3 →

Кон	Цепь
1Б	~200В ФА
2Б	Эл.Блок
3Б	Вход 1
4Б	Пуск
5Б	Общий
6А	Вход 2
5А	Тип кол.
4А	~220В Ф0
2А	Насос
1А	Клапан

